

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Херсон
(місце складання)

№ 8

від « 29 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон вул. Ярослава Мудрого 25

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Частково відсутнє та застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку)
та зовнішніх частин стояків по всьому будинку.

2) Відсутність вільного доступу до частини фасадного газопроводу (лежаку) біля входу в квартири
на другому поверсі.

3) Пошкоджено кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку).

4) Відсутність доступу до № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14
16, 18, 19 (всього 13 кв.)

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: 1,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16, ~~17~~, 18,19

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Частково відновити та оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Забезпечити вільний доступ до забудованої частини фасадного газопроводу (лежаку) біля входу в квартири на другому поверсі. Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
3. Відновити кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку). Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.05.2024р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)